



COMUSA- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS
Av. Cel Travassos nº 287 - Bairro Rondônia

PEDIDO RELATÓRIO DE VISTORIA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

DADOS DA OBRA: Residencial Monte Olimpo DATA DO PEDIDO: 15/07/2022 Ipm: _____ APH: 2019-385
 PROPRIETÁRIO: Balizo Empreendimentos EMAIL: charles.schu@balizoconstructores.com.br
 PROJETISTA: Vitor Pinheiro de Sales EMAIL: vitor.pinheiro@hotmail.com
 ENDEREÇO: Rua Carlos Lomper, 127, Rondônia, NH FONE DE CONTATO: 98487 1156

1. LIGAÇÃO DE ÁGUA				
1.1	Ligação de água ?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
1.2	Com Hidrômetro ?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
	Quantidade :	Diâmetro :		
	<u>01</u>	<u>2"</u>		

4. LIGAÇÃO DE ESGOTO				
4.1	Ligação de Esgoto Sanitário ?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
4.2	Ligado no Pluvial ?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
4.3	Ligado na Caixa de calçada ?		sim	<input checked="" type="checkbox"/> não
4.4	Ligado com selim ?		sim	<input checked="" type="checkbox"/> não
4.5	Quantidade ?	<u>01</u>		Diâmetro : <u>200mm</u>

2. RESERVATÓRIO				
2.1	Instalado Reservatório ?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
2.2	Volume conforme projeto ?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não

5. INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO				
5.1	Caixa de gordura com diâmetro correto ?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
5.2	Caixa Gordura está no local de acordo com o projeto ?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
5.3	Redes de esgoto - separador absoluto ?		sim	<input checked="" type="checkbox"/> não
5.4	Caixas de Inspeção de acordo com o projeto ?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
5.5	Tanque séptico - Diâmetro e altura útil de acordo ?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
5.6	Tanque séptico - anteparos instalados?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
5.7	Tanque séptico - tubo guia instalado?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
5.8	Filtro Anaeróbio - Diâmetro e altura útil de acordo?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
5.9	Filtro Anaeróbio - conexões do filtro instalados conforme o projeto aprovado?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não
5.10	Localização da Tanque Séptico e Filtro Anaeróbio de acordo com a versão final do projeto aprovado ?	<input checked="" type="checkbox"/>	sim	não

3. TRATAMENTO DE ESGOTO			
		DIÂM.	A. U. (*)
TANQUE SÉPTICO	PROJETO	<u>3,00</u>	<u>2,70</u>
	LOCAL	<u>3,00</u>	<u>2,70</u>
FILTRO ANAERÓBIO	PROJETO	<u>3,00</u>	<u>1,20</u>
	LOCAL	<u>3,00</u>	<u>1,20</u>
Tanque + 2 x		<u>3,00 x 2,30</u>	
A. U. + 2 x		<u>3,00 x 2,30</u>	

Foi entregue a declaração do profissional responsável pela execução informando que seguiu as normas técnicas de execução das instalações hidrossanitárias ? sim não

NOTA 1: É da responsabilidade do responsável técnico pela execução a verificação da instalação do tubo de limpeza, extravasor com proteção na ponta e posicionado em área externa, instalação da bóia de regulagem de nível do reservatório, não cabendo aos técnicos da COMUSA esta verificação no momento da vistoria.

NOTA 2: A vistoria do reservatório por parte da COMUSA ficará restrita ao volume do mesmo que deve ser igual ou maior ao volume da versão final do projeto analisado.

NOTA 3: O espaço delimitado pelo retângulo vermelho o preenchimento é responsabilidade do vistoriador da COMUSA

Observações :

COMUSA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
VISTORIADAS E LIBERADAS

NOVO HAMBURGO, 15/08/2022

COMUSA Serviços de Água e Esgoto de N.H.

ELISANDRA MEDINA COPETTI
Técnica de Obras Cívicas